



1/2



STK č. 3749
Tel.: 722922299
E-mail: stk@stk-mk.cz

9. Název provozovatele:
STK Moravský Krumlov s.r.o., C 90997 vedený u
Krajského soudu v Brně
Sídlo firmy:
Okružní 399, 67201 Moravský Krumlov
Adresa provozovny:
Okružní 399, 67201 Moravský Krumlov

IČO: 04620674
DIČ: CZ04620674

PROTOKOL č. CZ-3749-22-10-0396
o technické prohlídce

Druh TP: pravidelná

Rozsah TP: plný

ID: 106982797

1. VIN (č. karoserie):	WV2ZZZ7HZJH190652	5. Kategorie vozidla:	M1
2. Registrační značka a symbol státu:	2BA6047 CZ	Druh vozidla:	OSOBNÍ AUTOMOBIL
4. Stav počítače ujeté vzdálenosti (km):	137732	Datum první registrace:	31.10.2018
Tovární značka:	VOLKSWAGEN	Číslo TP (dokladu):	UJ022584
Obchodní označení (typ):	TRANSPORTER (7HC)		
Typ motoru:	CXG		

Měření emisí provedla SME č. 57.13.02 dne 18.10.2022, č. protokolu CZ-571302-22-10-0287

6. ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad) 3

3.2.1.2 Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla.

3.3.2.1 Zařízení, umožňující vychýlení po nárazu, není funkční.

3.4.2.1 Stěrač zadního skla chybí nebo ramínko dostatečně nestírá v celé ploše.

VÁŽNÉ (B) (počet závad) 0

NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad) 0

Poznámky:

3. Datum a místo prohlídky: 18.10.2022 Okružní 399, 67201 Moravský Krumlov
7. Vozidlo je pro další provoz **způsobilé**.
8. Příští prohlídka musí být provedena do 18.10.2024
9. Technickou prohlídku provedl kontrolní technik, osvědčení č.: KT02047
10. Vozidlo z hlediska evidenční kontroly **vyhovuje**.
Kontrolní nálepka **vylepena**.



S3749-22-10-0396



Za správnost: Razítko STK

podpis

Datum a čas měření:
18.10.2022 11:07:00

Č. protokolu:
CZ-571302-22-10-0287

VIN:
WV2ZZZ7HZJH190652

KONTROLA:

Výsledek vizuální kontroly:	vyhovuje	
Výsledek kontroly readiness kódů:	nastavené	
Výsledek kontroly závad řídicí jednotky motoru:	MIL: nesvítí	
Vyhodnocení stavu řídicí jednotky:	---	
Otáčky [min ⁻¹]	Předepsané	bez závad
Volnoběžné	730 - 930	Naměřené
Přeběhové	2400 - 2600	854
Korigovaný součinitel absorpce [m ⁻¹]		2511
Hodnota kouřivosti naměřená [m ⁻¹]		0,50
Rozpětí hodnot kouřivosti čtyř po sobě jdoucích měření [m ⁻¹]		0,03
	dovolené	max 0,25
	naměřené	0,01

Použitý kouřoměr (výrobce, typ): MAHLE, OPA-100, ano, 2021.0.1, -

Naměřené hodnoty jsou přímým on-line záznamem měření kouřoměru.

Poznámky: Použity data z databáze hodnot DEKRA DATA SME - Volkswagen - Touran (15-) - DGDA (31318)

Detailní výpis výsledků kontroly emisí je uveden v příloze tohoto protokolu

Typ motoru instalovaného ve vozidle souhlasí s typem motoru uvedeným v dokladech

Vozidlo z hlediska měření emisí vyhovuje

Vylepena ochranná nálepka č.

Měření emisí provedl kontrolní technik, osvědčení č.: KTE00842

Datum provedení měření emisí: 18.10.2022

*) Pouze, je-li uvedeno v TP vozidla

Komunikační protokol: ISO9141

Identifikační řetězce:

CALID: 04L056KB5950JEAD

CVN: 61AA92E9

VIN: WV2ZZZ7HZJH190652

Stav Readiness (údaje mimo J1939):

	Comp	Fuel	Misf	EGR/VVT	DPF	EGS	A/C	Boost	Reserve	NOx	NMHC
Podporované	√	√	x	√	√	√	x	√	x	√	√
Otestované	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Výpis DTC: ---. Celkem 0 závad.

Vzdálenost ujetá při aktivní DTC: 0 km

Stav MIL: nesvítí

Palivo: NM

Platné měření	n_vol [min ⁻¹]	n_ref [min ⁻¹]	t_acc [s]	k [m ⁻¹]	TPS [%]
1	843	2511	0,88	0,03	25
2	848	2510	0,92	0,02	26
3	856	2511	0,94	0,02	36
4	870	2511	0,60	0,03	36
Průměr posledních 4 platných	854	2511	0,84	0,03	30,8
Limit	730 - 930	2400 - 2600	max 5	max #0,50	---



S3749-22-10-0396