

3 NÁLEZ

3. 1 Spisové podklady

3. 1. 1 Základní údaje o vozidle podle Osvědčení o registraci vozidla. Část II.

Osvědčení o registraci vozidla. Část II. Série, číslo:		UH 227316
Registrační značka (SPZ) vozidla:		5AM 6248
Držitel vozidla:		Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha
Počet předchozích držitelů:		0
Datum prvního uvedení do provozu:		30.5.2016
Osvědčení o registraci vozidla. Část I. platné do:		
Druh vozidla:		osobní automobil
Tovární značka:		ŠKODA SUPERB COMBI 2,0 TDI STYLE 4x4
Motor:	výrobce:	ŠKODA AUTO, MLADÁ BOLESLAV, ČESKÁ REP.
	typ/palivo:	vznětový / NM
	max. výkon/zdvihový objem: 140/4000 kW/ot.(min ⁻¹) / 1968 cm ³	

Karoserie:	výrobce	ŠKODA AUTO, MLADÁ BOLESLAV, ČESKÁ REP.
	druh	kombi
	výrobní číslo (VIN):	TMBLJ9NPXG7085466
	barva	šedá
Kola:	druh kol: jednoduchá disková	
	pneumatiky - přední, zadní:	215/55R17
	počet náprav – z toho poháněných	2 - 2
Schválené změny oproti původnímu typu nejsou.		

3.1.2 Prohlídka vozidla a zkušební jízda

Technický stav vozidla zjištěn prohlídkou dne: 05.05.2023

Za účasti: -

Stav počítače ujetých kilometrů při prohlídce: 178.449

Údaje o počtu ujetých kilometrů dle sdělení držitel: 178 449

Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci souhlasí.

Zkušební jízda provedena dne: 05.05.2023

Vozidlo řídil: Ing. Stanislav Hlávka

Stav vozovky, atmosférické podmínky:

Stabilita vozidla – v přímé jízdě: v pořádku
– při brzdění provozní brzdou: v pořádku

3.1.3 Údaje o opravách a poškozeních vozidla

Dle sdělení majitele byla na vozidle prováděna pravidelná údržba.
Závady vzniklé během provozu vozidla byly průběžně odstraňovány.

Pojistné události:

bez škodních událostí

3.1.4 Výbava vozidla

Výbava vozidla odpovídá údajům výrobce pro uvedený typ vozidla.

Typ převodovky: automatická

Mimořádná výbava: 4 x lité kolo s pneu Bridgestone 235/45R18 (70%)

3.1.5 Pneumatiky na vozidle

Pneu	Typ (R/D)	Rozměr, označení	Druh (prvovýroba/ protektor)	Výrobce	Označení dezénu	Stav při prohlídce
LP	R	215/55R17	provovýroba	CONTINENTAL		50 %
PP	R	215/55R17	provovýroba	CONTINENTAL		50 %
LZ	R	215/55R17	provovýroba	CONTINENTAL		50 %
PZ	R	215/55R17	provovýroba	CONTINENTAL		50 %

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrkami způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození laku - znečištění zřejmě od pryskyřice na střeše. Hrana, klika a spodní kryt LP dveří - poškozený lak. Na PP, PZ dveřích a PZ blatníku fleky.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

6) Výbava karoserie

Místně poškozen lak na předním i zadním nárazníku.

Netěsný LP světlomet. Místně poškozen lak na pravém zpětném zrcátku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -12