

Servisní historie vozidla JMBLYV98WVGJ602045



Vozidlo

| | |
|-----------------------------------|--|
| VIN | JMBLYV98WVGJ602045 |
| Model | Pajero LWB |
| Verze | PAJERO LWB 3.2 DI-D INSTYLE BEZ NAVI AT MY16 |
| Popis (dealer) | Pajero 3.2 DI-D 5AT LWB Instyle |
| Modelový klíč | V98WLYHJL6 S75 |
| Motorizace (dealer) | |
| Typ a číslo motoru | 4M41 UAR1729 |
| Barva karoserie | C06 - GRANITE BROWN |
| Interiér | 64X - BLACK LEATHER |
| Uživatelská příručka | |
| RZ | 5AR 0227 |
| Stav km | 54 594 km |
| Prodejce | 1M103100 - AUTO JUNEK, s.r.o. |
| Původ | CZ |
| Platnost záruky | po záruce |
| Datum uvedení do provozu | 15. 07. 2016 |
| Datum první registrace | 15. 07. 2016 |
| Platnost asistenční služby | 14. 07. 2019 |
| Servisní interval | 1 rok |
| Příští servisní prohlídka | 17. 10. 2019 |
| Datum platnosti STK | 15. 07. 2020 |
| Současná sleva Bonus+ | 15% |
| Počet zakázek | 10 |
| Obrat celkem bez DPH | |



Historie majitelů

| Jméno | Příjmení | Společnost | Právní subjektivita | Město | Email | Telefon | Majitel od | Majitel do | Současný majitel |
|--|----------|------------|---------------------|-------|-------|---------|--------------|------------|------------------|
| nemáte oprávnění vidět kontaktní údaje | | | | | | | 15. 07. 2016 | | Ano |

Servisní historie

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Datum založení | Předpokládaná cena | Dealer | Číslo objednávky | Servisní prohlídka | Přijímací technik |
| 04. 10. 2018 11:52 | | 1M103100 - AUTO JUNEK, s.r.o. | MG001881 | | Marek Chmelík |
| Datum uzavření | Cena bez DPH | Typ zakázky | Číslo faktury | Svolávací akce | Stav km |
| 18. 10. 2018 15:05 | | Garanční | N103415 | 572, 572_1 | 54 594 km |

Text na objednávce

Recall: 572 Pajero V80-Vyvíječ plynu airbagu řidice Recall: 572_1 Pajero V80-Vyvíječ plynu airbagu spoluje

| Kód položky | Popis | Typ | Množství | Měrná jednotka | Sleva | Cena bez DPH | DPH | Mechanik | Skupina |
|-------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|-------|--------------|-----|----------|---------|
| R3030710 | Vým.vyvíječe AB řidiče SI572 | Práce | 0,50 | ČJ | | | | | |
| R3033431 | Vým.vyvíječe AB spoluj.SI572_1 | Práce | 1,80 | ČJ | | | | | |
| 7030A829 | INFLATOR KIT, BK DRVR | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 7030A920 | INFLATOR KIT,BK PASS | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Datum založení | Předpokládaná cena | Dealer | Číslo objednávky | Servisní prohlídka | Přijímací technik |
| 11. 10. 2018 14:16 | | 1M103100 - AUTO JUNEK, s.r.o. | MB008502 | M0600BKA07, MPRKAROS08 | Šulc Ondřej |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Datum uzavření | Cena bez DPH | Typ zakázky | Číslo faktury | Svolávací akce | Stav km |
| 17. 10. 2018 08:48 | | Běžná | 5181039 | | 54 594 km |

Text na objednávce

1. Servisní prohlídka po ujetí 60000 Km - 36 měs. olej MM 0W-30 2. Kontrola brzd seřízení-vyčištění 3. Geometrie 4. Korekce vstříkovačů 5. Výměna chladicí kapaliny 6. Kampaň 7. Mytí vozu + Lux zdarma

| Kód položky | Popis | Typ | Množství | Měrná jednotka | Sleva | Cena bez DPH | DPH | Mechanik | Skupina |
|-------------|--|----------|----------|----------------|-------|--------------|-----|----------|---------|
| A9 | Diagnostika MUT | Práce | 0,20 | ČJ | | | | | |
| DK | Klimatizace - dezinfekce vč. materiálu AKCE | Práce | 1,00 | x | | | | | |
| M0600BKA07 | PROHLÍDKA 60.000 KM-3.ROK PAJERO V80 3,2 AT MY16- | Práce | 4,70 | ČJ | | | | | |
| PBDM | Přední brzdy - demontáž, montáž, vyčištění, promaz | Práce | 0,70 | ČJ | | | | | |
| RBS | Ruční brzda - seřízení | Práce | 0,25 | ČJ | | | | | |
| WA0AA0 | Měření, seřízení geometrie kol - SUV, 4x4, VAN (do | Práce | 1,00 | x | | | | | |
| WH8888 | Mytí vozu, luxování - zdarma | Práce | 1,00 | ČJ | | | | | |
| ZBDM | Zadní brzdy - demontáž, montáž, vyčištění, promazá | Práce | 0,70 | ČJ | | | | | |
| KOREKCE | Korekce dodávky vstříkovačů | Práce | 0,20 | ČJ | | | | | |
| MPRKAROS08 | Roční prohlídka karoserie | Práce | 0,80 | ČJ | | | | | |
| 1230A154 | Filtr oleje Pajero 2007- | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 7803A028 | Filtr pylový V80-V90 | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| MD050317 | Těsnění zátky výpustě motorového oleje | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| MZ320872P | Olej motorový Mitsubishi 0W30 | Materiál | 9,80 | ks | | | | | |
| 001 | Mazací tuk brzd ATE plastilube 75ml | Materiál | 0,20 | l | | | | | |
| 002 | Čistič Bremtec 1l | Materiál | 0,50 | l | | | | | |
| 003 | Údržbový sprej pro mazání pohyblivých částí | Materiál | 0,05 | l | | | | | |
| 200 | Mycí prostředky karoserie - předmytí, šampon + vos | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| CHL | Chladicí kapalina Antifreeze NF | Materiál | 5,00 | l | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Datum založení | Předpokládaná cena | Dealer | Číslo objednávky | Servisní prohlídka | Přijímací technik |
| 20. 04. 2017 07:09 | | 1M103100 - AUTO JUNEK, s.r.o. | MB006649 | MPRKAROS08 | Marek Chmelík |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Datum uzavření | Cena bez DPH | Typ zakázky | Číslo faktury | Svolávací akce | Stav km |
| 27. 04. 2017 14:43 | | Běžná | 5170395 | | 34 558 km |

Text na objednávce

1. Servisní prohlídka vozu po ujetí 40 000 km - 24 měsíců 2. Brzdy kontrola, výměna brzdové kapaliny 3. Seřízení ventilových vůlí 4. Roční prohlídka karoserie 5. Mytí vozu, lux zdarma 6. Plasty interiéru 7. NV Outlander 8. Montáž LZ lemu, rozleštění nárazníku (již zapláceno v PU) 9. Dodání přední sady gumových koberečů

| Kód položky | Popis | Typ | Množství | Měrná jednotka | Sleva | Cena bez DPH | DPH | Mechanik | Skupina |
|-------------|--|----------|----------|----------------|-------|--------------|-----|----------|---------|
| A9 | Diagnostika MUT | Práce | 0,20 | ČJ | | | | | |
| DK | Klimatizace - dezinfekce vč. materiálu AKCE | Práce | 1,00 | x | | | | | |
| PUJCO | Zapůjčení náhradního vozidla Mitsubishi Outlander | Práce | 1,00 | Den | | | | | |
| SVV | Seřízení ventilových vůlí | Práce | 3,75 | ČJ | | | | | |
| WEBASTO | NEZÁVISLÉ TOPENÍ WEBASTO - příslušenství - D-M | Práce | 3,50 | ČJ | | | | | |
| WH8888 | Mytí vozu, luxování - zdarma | Práce | 1,00 | ČJ | | | | | |
| WH9990 | Mytí, čištění, konzervace dílů interiéru vozu | Práce | 1,25 | ČJ | | | | | |
| 0400BKA51 | V98W Servisní prohlídka vozu po ujetí 40 000 km-24 | Práce | 5,10 | ČJ | | | | | |
| KOREKCE | Korekce dodávky vstříkovačů | Práce | 0,20 | ČJ | | | | | |
| MPRKAROS08 | Roční prohlídka karoserie | Práce | 0,80 | ČJ | | | | | |
| 1052A099 | Těsnění víka ventilů 2.5 DI-D, 3.2 DI-D | Materiál | 4,00 | ks | | | | | |
| 1230A154 | Filtr oleje Pajero 2007- | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 1584A400 | Těsnění katalyzátoru | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |

| | | | | |
|-----------|--|----------|------|----|
| 7803A028 | Filtr pylový V80-V90 | Materiál | 1,00 | ks |
| MD050317 | Těsnění zátky výpustě motorového oleje | Materiál | 1,00 | ks |
| ME192209 | Těsnění víka ventilů 3.2 DI-D | Materiál | 1,00 | ks |
| MF660064 | Těsnění vstřikovače | Materiál | 1,00 | ks |
| MF911348 | Šroub hlavy válců | Materiál | 2,00 | ks |
| MN158385 | Těsnění vstřikovačů 2,5 DI-D, 3.2 DI-D | Materiál | 4,00 | ks |
| MR404847 | Filtr vzduchu V60-V70 V80-V90 | Materiál | 1,00 | ks |
| MZ314532 | Koberce gumové sada přední V90 | Materiál | 1,00 | ks |
| MZ690442 | Filtr paliva L200 2.5 DI-D, V80-V90 3.2 DI-D | Materiál | 1,00 | ks |
| 001 | Mazací tuk brzd ATE plastilube 75ml | Materiál | 0,15 | l |
| 002 | Čistič Bremtec 1l | Materiál | 0,50 | l |
| 003 | Údržbový sprej pro mazání pohyblivých částí | Materiál | 0,05 | l |
| 192650256 | Castrol Edge Professional C3 0W-30 Titanium | Materiál | 9,80 | l |
| 203 | Mycí prostředky interiéru | Materiál | 1,00 | ks |
| CHL | Chladicí kapalina Antifreeze NF | Materiál | 0,50 | l |
| DOT4 | Brzdová kapalina ATE DOT4 1l | Materiál | 1,00 | l |
| KMP | MYTÍ-Motor-Fil konzervace mot. | Materiál | 0,25 | ks |
| OSTL | Směs do ostřikovačů - letní 1l | Materiál | 3,00 | l |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Datum založení | Předpokládaná cena | Dealer | Číslo objednávky | Servisní prohlídka | Přijímací technik |
| 22. 11. 2016 12:10 | | 1M103100 - AUTO JUNEK, s.r.o. | MB006205 | | Marek Chmelík |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Datum uzavření | Cena bez DPH | Typ zakázky | Číslo faktury | Svolávací akce | Stav km |
| 23. 12. 2016 10:47 | | Běžná | 5161128 | | 18 796 km |

Text na objednávce

1. Oprava LZ částí vozu po nehodě PU AXA assistance CZ 16.20006.0034974 2. Zapůjčení NV Outlander

| Kód položky | Popis | Typ | Množství | Měrná jednotka | Sleva | Cena bez DPH | DPH | Mechanik | Skupina |
|-------------|--|----------|----------|----------------|-------|--------------|-----|----------|---------|
| 51423300 | BOČNÍ ČÁST ZADNÍHO NÁRAZNÍKU DEMONTÁŽ A MONTÁŽ | Práce | 1,10 | ČJ | | | | | |
| 51512010 | LEM BLATNÍKU (ZADNÍ) VÝMĚNA | Práce | 0,50 | ČJ | | | | | |
| WH8998 | Mytí vrchní části karoserie vozu | Práce | 0,50 | ČJ | | | | | |
| WH9983 | Leštění, navoskování lakovaných částí karoserie | Práce | 1,25 | ČJ | | | | | |
| 7420A081YB | Lem levý zadní | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| MZ342SC06 | Lakovací tužka C06 (M) - Granite Brown | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Datum založení | Předpokládaná cena | Dealer | Číslo objednávky | Servisní prohlídka | Přijímací technik |
| 10. 11. 2016 14:57 | | 1M103100 - AUTO JUNEK, s.r.o. | MB006168 | | Marek Chmelík |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Datum uzavření | Cena bez DPH | Typ zakázky | Číslo faktury | Svolávací akce | Stav km |
| 25. 11. 2016 15:27 | | Běžná | 5161050 | | 18 796 km |

Text na objednávce

1. Navigace: Pioneer AVIC-F88DAB 37 496,- Kč bez DPH včetně montáže Topení Webasto Evo5: Ovladač HTM100 41 240,- Kč bez DPH včetně montáže

| Kód položky | Popis | Typ | Množství | Měrná jednotka | Sleva | Cena bez DPH | DPH | Mechanik | Skupina |
|-------------|--|----------|----------|----------------|-------|--------------|-----|----------|---------|
| ORGDOPL | Montáž doplňků | Práce | 37,00 | ČJ | | | | | |
| WH8998 | Mytí vrchní částí karoserie vozu | Práce | 0,50 | ČJ | | | | | |
| 1314637A | WBST: Ovládání dálkové HTM 100 | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 1314815B | WBST: Topení Thermo Top EVO 5, diesel | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 1323469B | WBST: Mont. sada Pajero BK | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| LP03NV47B | PIONEER F77 DAB, Pajero MY15- (Inst -) | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 225 | Rozmrazovač skel AUTOLAND +25% 750 ML | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Datum založení | Předpokládaná cena | Dealer | Číslo objednávky | Servisní prohlídka | Přijímací technik |
| 22. 11. 2016 12:07 | | 1M103100 - AUTO JUNEK, s.r.o. | MB006204 | | Marek Chmelík |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Datum uzavření | Cena bez DPH | Typ zakázky | Číslo faktury | Svolávací akce | Stav km |
| 25. 11. 2016 12:23 | | Běžná | 5161048 | | 18 796 km |

Text na objednávce

1. Výměna čelního skla - PU Uniqa č. 3454690216-002

| Kód položky | Popis | Typ | Množství | Měrná jednotka | Sleva | Cena bez DPH | DPH | Mechanik | Skupina |
|-------------|---|----------|----------|----------------|-------|--------------|-----|----------|---------|
| 42312110 | SKLO ČELNÍHO OKNA VÝMĚNA | Práce | 3,10 | ČJ | | | | | |
| 54831100 | SNÍMAČ AUTOMATICKÉHO OSVĚTLENÍ- DEŠŤOVÝ SENZOR D | Práce | 0,30 | ČJ | | | | | |
| 6102A639 | Rozpěrka čelního skla | Materiál | 2,00 | ks | | | | | |
| 6102A830 | Sklo čelní Pajero, W-deicer, RLS | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 6107A038 | Bauset čelního skla Pajero | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| MR354290 | Zarážka čelního skla | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| MR462285 | Zarážka čelního skla | Materiál | 2,00 | ks | | | | | |
| 0890023801 | Lepidlo na autoskla | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 250 | Řezná struna skla | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 251 | Medox pro prořezání skla | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 252 | Čistič pro výměnu skla | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 253 | Barva - základ pro výměnu skla | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 254 | Aplikátor pro výměnu skla | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Datum založení | Předpokládaná cena | Dealer | Číslo objednávky | Servisní prohlídka | Přijímací technik |
| 24. 10. 2016 07:10 | | 1M103100 - AUTO JUNEK, s.r.o. | MB006060 | M0200BKA45 | Jan Machek |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Datum uzavření | Cena bez DPH | Typ zakázky | Číslo faktury | Svolávací akce | Stav km |
| 25. 10. 2016 10:40 | | Běžná | 5160894 | | 14 700 km |

Text na objednávce

1. Servisní prohlídka po ujetí 20000km-12měsíců 2. Kontrola brzd - seřízení-vyčištění 3. Geometrie náprav 4. Korekce vstříkovačů 5. Nemýt - Lux 6. NV ASX LPG

| Kód položky | Popis | Typ | Množství | Měrná jednotka | Sleva | Cena bez DPH | DPH | Mechanik | Skupina |
|-------------|--|----------|----------|----------------|-------|--------------|-----|----------|---------|
| A9 | Diagnostika MUT | Práce | 0,20 | ČJ | | | | | |
| DK | Klimatizace - dezinfekce vč. materiálu AKCE | Práce | 1,00 | x | | | | | |
| M0200BKA45 | V98W Servisní prohlídka vozu po ujetí 20000km- 12mě | Práce | 4,50 | ČJ | | | | | |
| PBDM | Přední brzdy - demontáž, montáž, vyčištění, promaz | Práce | 0,70 | ČJ | | | | | |
| WA0AA0 | Měření, seřízení geometrie kol - SUV, 4x4, VAN (do | Práce | 1,00 | x | | | | | |
| WH8889 | Luxování - zdarma | Práce | 1,00 | ČJ | | | | | |
| ZBDM | Zadní brzdy - demontáž, montáž, vyčištění, promazá | Práce | 0,70 | ČJ | | | | | |
| PUJC7 | Zapůjčení náhradního vozidla Mitsubishi ASX 2WD | Práce | 1,00 | Den | | | | | |
| KOREKCE | Korekce dodávky vstříkovačů | Práce | 0,20 | ČJ | | | | | |
| 1230A154 | Filter oleje Pajero 2007- | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 7803A028 | Filter pylový V80-V90 | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| MD050317 | Těsnění zátky výpustě motorového oleje | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 001 | Mazací tuk brzd ATE plastilube 75ml | Materiál | 0,20 | l | | | | | |
| 002 | Čistič Bremtec 1l | Materiál | 0,50 | l | | | | | |
| 003 | Údržbový sprej pro mazání pohyblivých částí | Materiál | 0,05 | l | | | | | |
| 08931058 | Mazný vosk, antioxidační | Materiál | 0,20 | ks | | | | | |
| 0893850 | Mazivo - grafit | Materiál | 0,20 | ks | | | | | |
| 192650256 | Castrol Edge Professional C3 0W-30 Titanium | Materiál | 9,80 | l | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Datum založení | Předpokládaná cena | Dealer | Číslo objednávky | Servisní prohlídka | Přijímací technik |
| 06. 09. 2016 07:22 | | 1M103100 - AUTO JUNEK, s.r.o. | MB005877 | | Martin Luštický |

| | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Datum uzavření | Cena bez DPH | Typ zakázky | Číslo faktury | Svolávací akce | Stav km |
| 27. 09. 2016 08:40 | | Běžná | 5160772 | | 9 264 km |

Text na objednávce

1. Oprava zadní části vozu po nárazu do betonového sloupku 2. Poj HAV UNIQA PU 3453502616-001 3. NV M-Outlander A-T

| Kód položky | Popis | Typ | Množství | Měrná jednotka | Sleva | Cena bez DPH | DPH | Mechanik | Skupina |
|-------------|--|----------|----------|----------------|-------|--------------|-----|----------|---------|
| 0142564 | Dveře zadní - přestrojení součástí (repro apod.) | Práce | 2,15 | ČJ | | | | | |
| 31402110 | DRŽÁK REZERVNÍHO KOLA VÝMĚNA | Práce | 0,50 | ČJ | | | | | |
| 42421110 | PANEL ZADNÍCH (POSUVNÝCH) DVEŘÍ VÝMĚNA | Práce | 1,90 | ČJ | | | | | |
| 42422110 | SKLO ZADNÍCH (POSUVNÝCH) DVEŘÍ VÝMĚNA | Práce | 1,10 | ČJ | | | | | |
| 51422310 | STŘEDNÍ ČÁST ZADNÍHO NÁRAZNÍKU VÝMĚNA | Práce | 0,50 | ČJ | | | | | |
| 51423310 | BOČNÍ ČÁST ZADNÍHO NÁRAZNÍKU VÝMĚNA | Práce | 1,10 | ČJ | | | | | |
| 51426510 | NÁŠLAPNÁ DESKA NA ZADNÍM NÁRAZNÍKU VÝMĚNA | Práce | 0,50 | ČJ | | | | | |
| 51512010 | LEM BLATNÍKU (ZADNÍ) VÝMĚNA | Práce | 0,50 | ČJ | | | | | |
| 51642110 | ZADNÍ ZNAK VÝMĚNA | Práce | 0,20 | ČJ | | | | | |
| 51705710 | DRŽÁK REGISTRAČNÍ ZNAČKY VÝMĚNA | Práce | 0,80 | ČJ | | | | | |
| 51705810 | PANT DRŽÁKU REGISTRAČNÍ ZNAČKY VÝMĚNA | Práce | 0,80 | ČJ | | | | | |
| 51705910 | UCHYCENÍ DRŽÁKU REGISTRAČNÍ ZNAČKY VÝMĚNA | Práce | 0,30 | ČJ | | | | | |
| LMVP | Lak, materiál vč. práce Z dveře, zadní nárazník střed + PZ roh, čelo, výzt | Práce | 1,00 | x | | | | | |
| PKBK | Proměření kontrolních bodů karoserie | Práce | 1,00 | x | | | | | |
| SZKM | Spoiler (křídlo) zadní - odříznutí, montáž | Práce | 2,25 | ČJ | | | | | |
| VZNV | Výztuha zadního nárazníku PZ - výměna | Práce | 0,80 | ČJ | | | | | |
| WH11A5 | Slícování opravených částí vozu | Práce | 0,80 | ČJ | | | | | |
| WH11A6 | Antikorozní ošetření nových, rovnaných dílů karose | Práce | 0,50 | ČJ | | | | | |
| WH8998 | Mytí vrchní části karoserie vozu | Práce | 0,50 | ČJ | | | | | |
| WH9983 | Leštění, navoskování lakovaných částí karoserie | Práce | 1,50 | ČJ | | | | | |
| ZCV | Zadní čelo - vyrovnání, pasování | Práce | 3,50 | ČJ | | | | | |
| 5821A145 | Dveře zadní | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 5837A077YB | Lišta ozdobná zadních dveří levá | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 5837A082YB | Lišta ozdobná zadních dveří pravá | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 5839A010 | Rám krytu rezervy - držák osvětlení RZ | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 5839A011 | Závěs zadních dveří horní pro RZ | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 5839A012 | Závěs zadních dveří spodní pro RZ | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 6410A186 | Schůdek zadního nárazníku | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 6410A188 | Držák nárazníku zadní vnější pravý | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 6410A579 | Nárazník zadní - střední díl | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 6410A592 | Kryt PZ | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 6410A658 | Výztuha PZ | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 6410B016WB | Roh zadního nárazníku P | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 6410C333 | Výztuha zadního nárazníku | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 6430A106XA | Těsnění | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 6430A133XA | Těsnění | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 6430A270YA | Ozdobná lišta zadní dveře, RZ | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 7415A151HA | Znak PAJERO | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 7415A479 | Nápis MITSUBISHI | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| 7420A082YB | Lem blatníku pravý zadní | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| MB814447 | Příchytka skla | Materiál | 4,00 | ks | | | | | |
| MR135939 | Spona | Materiál | 2,00 | ks | | | | | |
| MR437007 | Bauset skla 5DV. | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| MR492418 | Nýt | Materiál | 10,00 | ks | | | | | |
| MR598528 | Znak tři diamanty | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| MS240687 | Šroub | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------------------|----------|------|----|
| MS440503 | Matice | Materiál | 2,00 | ks |
| 0890023801 | Lepidlo na autoskla | Materiál | 1,00 | ks |
| 250 | Řezná struna skla | Materiál | 1,00 | ks |
| 251 | Medox pro prořezání skla | Materiál | 1,00 | ks |
| 252 | Čistič pro výměnu skla | Materiál | 1,00 | ks |
| 253 | Barva - základ pro výměnu skla | Materiál | 1,00 | ks |
| 254 | Aplikátor pro výměnu skla | Materiál | 1,00 | ks |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Datum založení | Předpokládaná cena | Dealer | Číslo objednávky | Servisní prohlídka | Přijímací technik |
| 22. 07. 2016 11:16 | | 1M103100 - AUTO JUNEK, s.r.o. | MB005761 | | Jan Machek |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Datum uzavření | Cena bez DPH | Typ zakázky | Číslo faktury | Svolávací akce | Stav km |
| 02. 08. 2016 13:59 | | Běžná | 5160620 | | 3 710 km |

Text na objednávce

1. Lak zadního spojlteru (křídla) 2500,- + montáž (zaplacená) 2. Deflektory MZ562786EX 4550,- s montáží 3. Osvětlené prahy montáž (zaplacená) 4. Kontrola oleje 5. Kontrola tlaku pneu 6. Kontrola klimatizace - funkce 7. Lux + vyčištění plastů interiéru 8. NV ASX 71

| Kód položky | Popis | Typ | Množství | Měrná jednotka | Sleva | Cena bez DPH | DPH | Mechanik | Skupina |
|-------------|---|----------|----------|----------------|-------|--------------|-----|----------|---------|
| LMVP | Lak, materiál vč. práce Spoiler C06 | Práce | 1,00 | x | | | | | |
| ORGDOPL | Montáž doplňků | Práce | 0,65 | ČJ | | | | | |
| SAFELINE | SafeLine - montáž | Práce | 1,00 | x | | | | | |
| PHM | Náhradní vůz - palivo | Práce | 1,00 | x | | | | | |
| PUJC9 | Zapůjčení náhradního vozidla Mitsubishi ASX 4WD | Práce | 1,00 | Den | | | | | |
| MZ562786EX | Deflektory oken sada 4 ks V98 | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Datum založení | Předpokládaná cena | Dealer | Číslo objednávky | Servisní prohlídka | Přijímací technik |
| 13. 07. 2016 17:27 | | 1M103100 - AUTO JUNEK, s.r.o. | MZ000428 | | Alena Plecháčová |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Datum uzavření | Cena bez DPH | Typ zakázky | Číslo faktury | Svolávací akce | Stav km |
| 25. 07. 2016 12:07 | | Předprodejní | N102331 | | |

Text na objednávce

001 Povinná výbava sada 0.00 MZ314532 Koberce gumové sada přední V90 0.00 MZ312480 Koberce gumové sada zadní V90 0.00 MZ314168 Tažné zařízení pevné V90 0.00 MZ314549 Elektroinstalace tažného zařízení 7 PIN V98W 0.00 MZ574420EX Zadní spojlter 14049.59 MZ313736 Bezpečnostní matice kola Mitsubishi 1157.02 MZ527518EX Prahové lišty 7438.02 MZ313887 Vana zavazadl. prostoru Pajero LWB 2006- 2148.76 1. Salon 2. PDI 3. Termín předání: pátek 15. 7. 2016

| Kód položky | Popis | Typ | Množství | Měrná jednotka | Sleva | Cena bez DPH | DPH | Mechanik | Skupina |
|-------------|--|----------|----------|----------------|-------|--------------|-----|----------|---------|
| 194210256 | EDGE Professional C3 0W-30 Titanium (diesel) | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| LP15ND84 | Povinná výbava CZ 2014 | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| LP30ND08 | Sada žárovek a pojistek Pajero | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| MZ312480 | Koberce gumové sada zadní V90 | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| MZ313736 | Bezpečnostní matice kola Mitsubishi | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| MZ313887 | Vana zavazadl. prostoru Pajero LWB 2006- | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| MZ314168 | Tažné zařízení pevné V90 | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| MZ314532 | Koberce gumové sada přední V90 | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| MZ314549 | Elektroinstalace tažného zařízení 7 PIN V98W | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| MZ527518EX | Prahové lišty | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |
| MZ574420EX | Zadní spojlter | Materiál | 1,00 | ks | | | | | |

Zpět

Evrop. Verze
dlažby P

3.2 D T

GLX

DPF 42004

5 st aut

klima

závesné zařízení 3500 kg

Pioneer navigace s radiceu

cowac kamera (bez senzora)

nerdvisle' topeni' s delnouy'm alodainy

7 mist

pdohovatelua' zodni operadla

tempomat

sklenena' stiecha

pr. sedadla el. ovladano' ughrivanu'