

07.11.2022

Elektronický servisní asistent

**W0V7H9EE9J4297463**

Výrobce	Opel
Model	Crossland X
Výbava	CROSSLX INNOV 5DR B12XE/ 060KW
Motor	10XVDA0033104



Model	0GH75	Modelový rok	2018A
Kód výbavy	EUG1	SPZ	1TM4215
Barva	BILA SUMMIT(PASTELOVA) (GAZ)	Datum registrace	26.06.2018
Varianta výbavy	FLOREY CL/VI J B SKY COOL GREY (TAR9)	Kód dealera	CS0630
Kód motoru	ENG-3CYL 1.2L MFI VVT ALUM EB2 (LEZ)	Pneumatiky	195/60 R16 89H
Kód převodovky	TRANS-MAN 5 SPEED 170MM MA	Kola	6.5Jx16

kód	Výbava	kód	Výbava
14R	KOLA V BARVE TITAN GLOSS	4DW	INTR TRIM JET BLACK/SKYCOOL
93T	TOP CL BLACK MEET KETTLE MET-4	A64	SEAT RR SPLIT FOLDING 40/60
A69	RESTRAINT SEAT BELT TENSIONER	AEF	POW. WINDOWS PASS EXPR UP/DOWN
AEG	BREAKING POINT 2018 1/2 M.Y.	AER	ELEKTRICKE OVLADANI ZAD.OKEN
AG5	SEADLO SPOLUJEZ.VE 2 SMERECH	AH3	NAST.SEDADLA RIDICE 4-SMERY
AJC	RESTRAINT HEAD FRT SEAT UP/D	AKP	WINDOW TYPE SOLAR ABSORBING
AKX	TERMOREFLEXCNI CELNI SKLO	AQP	REAR CENTER HEADREST
AWO	RESTR.SYS.RR SEAT BELT 3P CENT	AXG	ELEKTR.OVL.OKNA JEDNO TLACITKO
AXJ	VEHICLE TYPE PASSENGER CAR	AYC	AIRBAGY CELNI BOCNI A HLAVOVE
B9K	PLATE DOOR SILL COVER "OPEL"	BA9	CHLAZENA PALUBNI SCHRANKA
BF6	GUMOVE PODLAHOVE ROHOZE VPREDU	C93	LAMP INTR AMBIENT
CE1	DESTOVY SENZOR-AUT. STERACE	CJ2	DVOUZONOVA AUT. KLIMATIZACE
CS0	KOD PRO CR	CWAD	ALU 16 4-TWIN D CUT TITAN
CWG	ZIMNI SADA	CWX	OPTICKA A OSVETLOVACI SADA
D05	ARMREST FRT SEAT DRIVER	D18	CERNE BUDIKY CHROM.OBROUCKY
D55	TELEFONNI KONZOLA	D6I	MIRROR I/S FRT VAN SUNSHADE DS
D75	KLIKY V BARVE KAROSERIE	DD8	VNITRI ZRCATKO S AUT.CLONOU
DP6	ZRCATKA V BARVE KAROSERIE	DT3	DVOJITA PODLAHA V KUFRU
DXK	MIR O/S RC ELEC HEAT CNVX MANF	EBI	POCKET FRONT SEAT BACK
F8E	AXLE RATIO FINAL DRIVE 4.92	FHO	VEHICLE FUEL GASOLINE E10
FX3	EL. STABILIZACNI SYSTEM (ESP)	G04	PACKAGE TRIM LEVEL 4
GAZ	BILA SUMMIT(PASTELOVA)	H1B	TRIM CL/VINYL L 4 JET BLACK
I18	ENGINEERING YEAR 2018	IOA	RADIO INFOT MIDLEVEL HMI MID
JAC	BRAKE PWR FRT&RR DISC ABS 14"	K09	ALTERNATOR 120 A
K33	TEMPOMAT S OMEZOVACEM RYCHLOST	K6B	BAT L2 EF 12V 60AH 640 ENCCA
KA1	VYHRIVANA PREDNI SEDADLA	KB5	ASISTENT PRO ROZJEZD DO KOPCE
KCL	HEATER DUCT RR (2ND POSN)	KD4	RECEPTACLE ELECTR FRT CONSOLE
KRH	FILTER AIR POLLUTANT & ODOR	KRV	CHLADIC A KLIMATIZACE
KTF	REZERVNI SKLOPNY KLIC	LEZ	ENG-3CYL 1.2L MFI VVT ALUM EB2

07.11.2022

Elektronický servisní asistent

**W0V7H9EE9J4297463**

kód	Výbava	kód	Výbava
LHD	LEFT HAND DRIVE	M0E	TRANS-MAN 5 SPEED 170MM MA
MDQ	MOLD B/S UPR SI ROOF LI CHROME	MM3	TRANS-MAN MERCHANDISED EQUIP.
N34	TRIRAMENNY KOZENY VOLANT	N37	MAN.TILT TELESCOPING STEERING
NC0	EU VYBAVENI	NCH	MANUAL CHILD LOCK SYSTEM
NE4	EMISSION-SYSTEM EEC 14	NJ1	POWER STEER NON VARIA.RATIO EL
OHC	MODEL UPGRADE 04	OLD	7Jx16-38 ALUMI DISCH TYP
Q2W	TIRES 205/60R16-SL92H BW HW3	RL0	TYRE SPARE T125/85R16 SL 99M
RV0	REZERVA 16X 3.5 J	RV5	WHEEL 16X6.5 J ALU DESIGN 2
SBK	RESTR SEAT BELT PRETENS RR	T2C	SADA PRO CHLADNE POCASI
T3S	DENNI SVICENI LED	T3U	PREDNI MLHOVA SVETLA
T43	ZADNI SPOILER	T4A	HEADLAMPS HALOGEN
TAR9	FLOREY CL/VI J B SKY COOL GREY	TPV	CHLADICI MRIZ S CHROM.LISTOU
TR0	INTERIEROVA LAMPA VZADU	TR6	EL.NASTAVENI SKLONU SVETLOMETU
TSP	SADA VNITRNIHO OSVETLENI	TTW	HEADL CNTRL AUTO ON-OFF TUNEL
U04	HORN SINGLE NOTE	U18	TACHOMETR KILOMETRY
U68	PALUBNI POCITAC	U91	ANTENNA SHORT ROOF RADIO
UC3	OVLADANI RADIA NA VOLANTU	UDD	INFO DISPLAY MULTI COLOR GRAPH
UE1	LOCATING SYSTEM GPS 1	UFL	PREDNI KAMERA DODRZOVANI PRUHU
UH5	upozorneni na bezp.pas vzadu	UHG	INDICATOR ST BELT WARNING DRIV
UHH	INDICATOR ST BELT WARNING PASS	UJO	SYSTEM DETEKCE DEFEKTU PNEU
USR	PRIPOJENI USB	UVD	VYHRIVANI VOLANTU
UVX	SENZOR ROZPOZNAVANI ZNACEK	UW6	6 REPRODUKTORU
V2P	STRIBRNE STRESNI LIZINY	V83	VEHICLE STATEMENT ECE ORG
VD1	PROVISION OPTIONS EUROPE	VE5	BUMPER FRT & RR IMPACT CHROME
VRG	V.A. ASM COCKPIT	VRH	V.A. ASM STEERING COLUMN
VRK	V.A. ASM ROOF TRIM	VRL	V.A. ASM FRONT HORIZONTAL SUSP
VRM	V.A. ASM FRONT VERTICAL SUSPEN	VRN	V.A. ASM REAR SUSPENSION
VRR	V.A. ASM TYRES & WHEELS	VV4	COMMU-EQIP.MOBILE INET CONNECT
W2N	BEZ OZNACENI V BOCNICH LISTACH	W4Y	RIDICI KOD
W5T	BEZ OZNACCENI MOTORIZACE	WMJ	VIN MODEL YEAR 2018
Z86	NAPIS OPEL	VG2	BEZ VOSKOVE OCHRANY

07.11.2022

Elektronický servisní asistent

**W0V7H9EE9J4297463**

Faktura	Datum	Dealer	Počet km	Kód práce	Popis práce
221021557	19.10.2021	CS0630	48 052 km	0	Kontrola diagnostiky motoru MDI 2 - chybove kody viz. protokol Cizi zvuk neprojeven
421020906	13.10.2021	CS0650	41 687 km	0 0	Diagnostika Testovani akcnich clenu Diagnostika Testovani akcnich clenu
221040452	30.08.2021	CS0650	40 577 km	0 0 0	Kontrola po dobe 3 roky Diagnostika Vycistení odtoku mezisteny Kontrola po dobe 3 roky Diagnostika Vycistení odtoku mezisteny Kontrola po dobe 3 roky Diagnostika Vycistení odtoku mezisteny
220040803	02.12.2020	CS0650	30 634 km	4021512996 402151299 4021512999 80445209	Diagnostika Reset nastavení hodnot skrtici klapky Test akcnich clenu - kontrola dat Kontrola podvozku
220040569	07.09.2020	CS0650	26 232 km	0600943 0600943996 3 111111 0600943011	Kontrola po 2 letech Diagnostika 4x kolo d+n Osetrení naboju kol Brzdova kapalina - vymena
220020862	15.06.2020	CS0630	19 034 km	1 2	Kontrola diagnostiky motoru MDI 2 Test akcnich clenu motoru
NOINV_611800227	06.12.2018	CS0630	1 822 km	0 0	Vymena pneu, vyvazeni Montaz parkovacich senzoru Vymena pneu, vyvazeni Montaz parkovacich senzoru
GM-Drive	26.06.2018	CS0630			

[Ochrana dat](#)

Version 3.1.22 (4)

© 2022 Opel Automobile GmbH. Všechna práva vyhrazena.