



1/2

1BZ 4029



STK č. 3722
Tel.: 543 217 079
E-mail: stk-brno@dekra.com

9. Název provozovatele:
DEKRA CZ a.s., B 1967 vedený u Městského
soudu v Praze
Sídlo firmy:
Türkova 1001, 14900 Praha
Adresa provozovny:
Opavská 26/8, 66293 Brno

IČO: 49240188
DIČ: CZ49240188

PROTOKOL č. CZ-3722-22-07-0440
o technické prohlídce

Druh TP: opakovaná

Rozsah TP: částečný

ID: 104877401

1. VIN (č. karoserie):	WV1ZZZSYZJ9044225	5. Kategorie vozidla:	N1
2. Registrační značka a symbol státu:	1BZ4029 CZ	Druh vozidla:	NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
4. Stav počítače ujeté vzdálenosti (km):	81828	Datum první registrace:	04.07.2018
Tovární značka:	VOLKSWAGEN	Číslo TP (dokladu):	UJ024977
Obchodní označení (typ):	CRAFTER		
Typ motoru:	DAU		

Měření emisí provedla SME č. 57.02.29 dne 28.06.2022, č. protokolu CZ-570229-22-06-0261

6. ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad) 0

VÁŽNÉ (B) (počet závad) 0

NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad) 0

Poznámky:

3. Datum a místo prohlídky: **20.07.2022 Opavská 26/8, 66293 Brno**
7. Vozidlo je pro další provoz **způsobilé**.
8. Příští prohlídka musí být provedena do **28.06.2024**
9. Technickou prohlídku provedl kontrolní technik, osvědčení č.: KT00626
10. Vozidlo z hlediska evidenční kontroly **vyhovuje**.
Kontrolní nálepka **vylepena**.



S3722-22-07-0440

Za správnost:



Razítko STK

podpis

Datum a čas měření:
28.06.2022 10:38:00

Č. protokolu:
CZ-570229-22-06-0261

VIN:
WV1ZZZSYZJ9044225

KONTROLA:

Výsledek vizuální kontroly:	vyhovuje	
Výsledek kontroly readiness kódů:	nastavené	
Výsledek kontroly závad řídicí jednotky motoru:	MIL: nesvíti	
Vyhodnocení stavu řídicí jednotky:	---	
Otáčky [min ⁻¹]	Předepsané	Naměřené
Volnoběžné	#750 - #1000	1040
Přeběhové	#2400 - #2600	2490
Korigovaný součinitel absorpce [m ⁻¹]	0,50	
Hodnota kouřivosti naměřená [m ⁻¹]	0,00	
Rozpětí hodnot kouřivosti čtyř po sobě jdoucích měření [m ⁻¹]	dovolené	max #0,25
	naměřené	0,00

Použitý kouřoměr (výrobce, typ): AVL DiTEST GmbH, AVL DiSmoke 480, AVL OBD 1000, V2.5.0 10/2021, V2.5 07/2011
Naměřené hodnoty jsou přímým on-line záznamem měření kouřoměru.

Poznámky: Detailní výpis výsledků kontroly emisí je uveden v příloze tohoto protokolu
Typ motoru instalovaného ve vozidle souhlasí s typem motoru uvedeným v dokladech

Vozidlo z hlediska měření emisí vyhovuje
Vylepena ochranná nálepka č.
Měření emisí provedl kontrolní technik, osvědčení č.: KTE00055

Datum provedení měření emisí: 28.06.2022

*) Pouze, je-li uvedeno v TP vozidla

Komunikační protokol: ISO 15765

Identifikační řetězec:

CALID: 04L056NB5239BEBDNOX00907800 VIN: 7C C3 44 A4 B8 VIN: WV1ZZZSYZJ9044225
00 66 C2 AD

Stav Readiness (údaje mimo J1939):

	Comp	Fuel	Misf	EGR/ VVT	DPF	EGS	A/C	Boost	Reserve	NOx	NMHC
Podporované	√	√	x	√	√	√	x	√	x	√	√
Otestované	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Výpis DTC: ---. Celkem 0 závad.

Vzdálenost ujetá při aktivní DTC: 0 km

Stav MIL: nesvíti

Palivo: NM

Platné měření	n_vol [min ⁻¹]	n_ref [min ⁻¹]	t_acc [s]	k [m ⁻¹]	TPS [%]
1	1040	2490	0,56	0,00	30
Průměr posledního platného měření	1040	2490	0,56	0,00	30
Limit	#750 - #1000	#2400 - #2600	max 5	max #0,50	---



S3722-22-07-0440