



Mercedes-Benz

## Titulní strana - digitalní servisní zpráva (historie)

Tento výstisk obsahuje následující servisní zprávy

Servis 7	29.04.2022
Servis 6	11.08.2021
Servis 5	24.07.2020
Servis 4	26.02.2020
Servis 3	23.09.2019
Servis 2	26.03.2019
Servis 1	05.11.2018

---

Tato servisní historie byla vytištěna ...

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz PRAHA s.r.o.  
Daimlerova 2296/2 ©  
149 00 Praha 4 - Chodov  
IČ: 05556040

---

Podpis/ razítko servisu



Mercedes-Benz

## Digitální servisní zpráva (historie)

### Data vozidla

Vozidlo S 560 4MATIC  
Datum 1.registr. 24.05.2018  
VIN WDD 222186 1A 419502

**Příští** 04.2023 **Příští STK** 05.2022

**Servis** 202066 km **Příští měření emisí (ME)** 05.2022

(Dbejte všech dodatečných informací, včetně servisního ukazatele na Vašem vozidle (Návod k obsluze, servisní knížka a ukazatel intervalu údržby) k provedení příštího servisu). Tento údaj je rozhodující pro termín příští předepsané údržby)

### Aktuelní servisní zpráva

Mercedes-Benz Hoffmann a Žižák spol. s r.o. Datum 29.04.2022  
Zápy 255 Číslo zakázky MB87734  
Zápy Stav KM 177066 km

#### Provedený servis

Servis Servis A  
Dílenský kód B50G  
Zbývající čas.lhůta 104 dnů  
Zbývající počet KM -2740 km

#### Značka oleje/ viskozita

Popis Motorový olej  
Viskozita  
Kvalita oleje 229.52

#### Přídavné práce

Výměna vložky vzduchového filtru   
Výměna zapalovacích svíček   
Motor: výměna oleje, filtru

#### Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo   
Záruka na prorezivění

#### Servisní interval dle předpisů Mercedes-Benz AG

Dodrženo

#### Přídavné práce dle předpisů Mercedes-Benz AG

Durchgef}hrt



Mercedes-Benz

### Servisní zpráva 6

Mercedes-Benz	Mercedes-Benz PRAHA s.r.o.	Datum	11.08.2021
	Daimlerova 2296/2	Číslo zakázky	804129
	Praha	Stav KM	149326 km

### Provedený servis

Servis	Servis B
Dílenský kód	606
Zbývajcí čas.lhůta	-18 dnů
Zbývajcí počet KM	175 km

### Značka oleje/ viskozita

Popis	Motorový olej
Viskozita	
Kvalita oleje	229.52

### Přídavné práce

Motor: výměna oleje, filtru

### Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo   
Záruka na prorezivění

### Servisní interval dle předpisů Mercedes-Benz AG

Dodrženo

### Přídavné práce dle předpisů Mercedes-Benz AG

Durchgef}hrt

### Servisní zpráva 5

Mercedes-Benz	Hoffmann a Žižák spol. s r.o.	Datum	24.07.2020
	Zápy 255	Číslo zakázky	MB074306
	Brandýs nad Labem	Stav KM	124501 km

### Provedený servis

Servis	Servis A
Dílenský kód	1000GD0W
Zbývajcí čas.lhůta	216 dnů
Zbývajcí počet KM	1000 km

### Značka oleje/ viskozita

Popis	Motorový olej
Viskozita	
Kvalita oleje	229.52
Popis	Automatická převodovka
Viskozita	
Kvalita oleje	236.17
Popis	Rozdělovací převodovka
Viskozita	
Kvalita oleje	236.15

### Přídavné práce

Automat.převodovka: výměna oleje, filtru   
Výměna chladící kapaliny klimatizace (CO2)   
Motor: výměna oleje, filtru   
Výměna brzdové kapaliny

### Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo   
Záruka na prorezivění

### Servisní interval dle předpisů Mercedes-Benz AG

Dodrženo

### Přídavné práce dle předpisů Mercedes-Benz AG

Durchgef}hrt



Mercedes-Benz

#### Servisní zpráva 4

Mercedes-Benz	Hoffmann a Žižák spol. s r.o.	Datum	26.02.2020
	Zápy 255	Číslo zakázky	MB71332
	Brandýs nad Labem	Stav KM	101543 km

#### Provedený servis

Servis	Servis B
Dílenský kód	860E
Zbývajcí čas.lhůta	209 dnů
Zbývajcí počet KM	934 km

#### Značka oleje/ viskozita

Popis	Motorový olej
Viskozita	
Kvalita oleje	229.52

#### Přídavné práce

Výměna brzd. destiček přední nápr.	<input checked="" type="checkbox"/>
Výměna brzd. destiček zadní nápr.	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: výměna oleje, filtru	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Záruka na prorezivění	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Servisní interval dle předpisů Mercedes-Benz AG

Dodrženo	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

#### Přídavné práce dle předpisů Mercedes-Benz AG

Durchgef}hrt	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

#### Servisní zpráva 3

Mercedes-Benz	Hoffmann a Žižák spol. s r.o.	Datum	23.09.2019
	Zápy 255	Číslo zakázky	MB67794
	Brandýs nad Labem	Stav KM	77477 km

#### Provedený servis

Servis	Servis A
Dílenský kód	3508
Zbývajcí čas.lhůta	188 dnů
Zbývajcí počet KM	-2000 km

#### Značka oleje/ viskozita

Popis	Motorový olej
Viskozita	
Kvalita oleje	229.52

#### Přídavné práce

Výměna vložky vzduchového filtru	<input checked="" type="checkbox"/>
Výměna zapalovacích svíček	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: výměna oleje, filtru	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Záruka na prorezivění	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Servisní interval dle předpisů Mercedes-Benz AG

Dodrženo	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

#### Přídavné práce dle předpisů Mercedes-Benz AG

Durchgef}hrt	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

### Servisní zpráva 2

Mercedes-Benz      Hoffmann a Žižák spol. s r.o.      Datum      26.03.2019  
Zápy 255      Číslo zakázky      MB063967  
Brandýs nad Labem      Stav KM      50479 km

#### Provedený servis

Servis      Servis B  
Dílenský kód      860E  
Zbývající čas.lhůta      224 dnů  
Zbývající počet KM      -100 km

#### Značka oleje/ viskozita

Popis      Motorový olej  
Viskozita  
Kvalita oleje      229.52

#### Přídavné práce

Výměna brzd. destiček přední nápr.        
Výměna brzd. destiček zadní nápr.        
Motor: výměna oleje, filtru     

#### Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo        
Záruka na prorezivění     

#### Servisní interval dle předpisů Mercedes-Benz AG

Dodrženo     

#### Přídavné práce dle předpisů Mercedes-Benz AG

Durchgef}hrt     

### Servisní zpráva 1

Mercedes-Benz      Hoffmann a Žižák spol. s r.o.      Datum      05.11.2018  
Zápy 255      Číslo zakázky      MB60922  
Brandýs nad Labem      Stav KM      25384 km

#### Provedený servis

Servis      Servis A  
Dílenský kód      505  
Zbývající čas.lhůta      201 dnů  
Zbývající počet KM      -100 km

#### Značka oleje/ viskozita

Popis      Motorový olej  
Viskozita  
Kvalita oleje      229.5

#### Přídavné práce

Motor: výměna oleje, filtru     

#### Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo        
Záruka na prorezivění     

#### Servisní interval dle předpisů Mercedes-Benz AG

Dodrženo     

#### Přídavné práce dle předpisů Mercedes-Benz AG

Durchgef}hrt