


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2012	říjen	0 km	Vozidlo vyrobeno
Datum výroby vozidla: 21. 10. 2012 Stáří vozidla: 12 let 1 měsíc Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: Není k dispozici			
2013	květen	25 000 km	Záznam tachometru
	září	55 000 km	Záznam tachometru
2015	červen	142 000 km	Záznam tachometru
2016	květen	181 500 km	Záznam tachometru
	září	210 500 km	Záznam tachometru
2018	leden	241 000 km	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 12. 12. 2024
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 12. 12. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	12. 12. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	12. 12. 2024
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Kontrola exekucí

Při nákupu ojetiny je třeba prověřit nejen vozidlo, ale i jeho majitele. Pokud byste koupili vozidlo od osoby v exekuci, s velkou pravděpodobností by vám bylo **zabaveno exekutorem**. V České republice se bohužel jedná o velmi častý podvod.

Kontrolou exekucí předchozích majitelů v **Centrální evidenci exekucí** lze riziko výrazně snížit. Prověřit lze jakoukoliv fyzickou i právnickou osobu.

Výpis exekucí získáte snadno online na webu exekuce.cebia.cz.

9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Mercedes-Benz
Model	GL 350 BlueTEC 4MATIC
Datum výroby	21.10.2012
Datum první registrace	30.01.2013
Směrnice EU	e1*2007/46*0598*05
Palivo	DIESEL
Země	Itálie
Iso název země	Itálie
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	197 (Černá obsidian – metalický lak)
Ostatní	3. řada elektricky sklopných sedadel
Ostatní	64282641345933 (A6420105807)
Ostatní	72290304352050 (1662704800)
Ostatní	Adaptivní blikající brzdové světlo
Ostatní	Adaptivní systém tlumení
Ostatní	AIRMATIC DC / vzduchové odpružení semiaktivní

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Aktivní parkovací asistent
Ostatní	AMG-Styling - přední spoiler, boční lemy
Ostatní	Automatická 7stupňová převodovka
Ostatní	Automatická převodovka
Ostatní	Automatické dveře zadní stěny
Ostatní	Automatické rozpoznání dětské sedačky (AKSE)
Ostatní	Automatické zapínání dálkových světel (IHC)
Ostatní	Bezplatné aktualizace mapových dat na několik let
Ostatní	BLUETEC
Ostatní	COMAND APS s mechanikou pro jedno DVD (s navigací), rádio High-Line
Ostatní	CONTROL CODE
Ostatní	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM
Ostatní	CONTROL CODE SALES
Ostatní	Černá obsidian – metalický lak
Ostatní	Čistění výfukových plynů vznětového motoru BlueTEC SCR generace 1
Ostatní	DIREKTSTART
Ostatní	Dokument COC, technologie čistění výfukových plynů Euro 6 – bez osvědčení o registraci díl 2
Ostatní	DVD přehrávač s regionálním kódem 2 Evropa, Japonsko
Ostatní	Elektricky ovládané posuvné střešní okno ve skleněném provedení
Ostatní	Evropa
Ostatní	Fe-wandler 19mm
Ostatní	FE-WANDLERGEH. 19
Ostatní	Filtr sazí vznětového motoru
Ostatní	GETRIEBE ALLRADFAEHIG
Ostatní	GETRIEBECODE AUSFUEHRUNG 03
Ostatní	Itálie
Ostatní	Jazyk sdruženého přístroje/HU - italština
Ostatní	Klimatizace
Ostatní	Kolo pro nouzový dojezd (Minispare)
Ostatní	Kompresor klimatizace s magnetickou spojkou

Soupis vybavy vozidla

Ostatní	Konstrukční řada 166
Ostatní	Kryt odkládacího prostoru pro zavazadla
Ostatní	Kuřácký paket
Ostatní	Kůže
Ostatní	Kůže–béžová
Ostatní	Leather steering wheel and leather gear shift knob
Ostatní	Letní pneumatiky
Ostatní	Levá přední poloosa
Ostatní	Levostranné řízení
Ostatní	Linie AMG exteriér / sada AMG Sport exteriér
Ostatní	MB-Mobilo s DSB a GGD
Ostatní	Motor s navýšeným výkonem
Ostatní	Možnost nakládání přes loketní opěrku vzadu
Ostatní	NAG2 MIT OPTIMIERTEM DSM
Ostatní	Nastavení bederní opěrky
Ostatní	Nástroj pro výměnu pneumatik
Ostatní	Nášlap v hliníkové optice s gumovými čepy
Ostatní	Návod k obsluze a servisní sešit – italština
Ostatní	Neplatné Index rychlosti / zatížení 111Y XL
Ostatní	Neplatné Jazyk headunit – italština
Ostatní	Ochrana chodců - aktivní kapota motoru
Ostatní	Omezení dráhy posuvu sedadla spolujezdce
Ostatní	Ostřík skel vyhříváný
Ostatní	Ostříkovače světlometů
Ostatní	Ozdobné prvky – dřevo eukalyptu
Ostatní	PAKET ZRCÁTEK
Ostatní	Pravá přední poloosa
Ostatní	Produktová ochrana pro zásilková vozidla s transportními oky
Ostatní	Přední sedadla elektricky nastavitelná
Ostatní	Předpříprava pro zadní multimediální konzolu

Soupis vybavy vozidla

Ostatní	Přímý start / funkce ECO start-stop
Ostatní	REIBUNGSREDUZIERT
Ostatní	RETROFITTING DIESEL (ZPD)
Ostatní	Rok změny X2/1
Ostatní	Rozpoznávání dopravních značek
Ostatní	Rozšířené podběhy kol
Ostatní	Řídicí kód aktualizace akumulátoru (BEV/PHEV)
Ostatní	Sada - Osvětlení vnitřního prostoru
Ostatní	Sada osvětlení
Ostatní	Sedan dlouhý
Ostatní	SHIFT BY WIRE
Ostatní	Středová konzola černá, vysoký lesk (9K41)
Ostatní	Světlomety s ILS pro pravostranný provoz
Ostatní	Systém tísňového volání Mercedes-Benz, systém tísňového volání TELE AID (D2B)
Ostatní	Štítek airbagu – italština/angličtina
Ostatní	Technologie čištění výfukových plynů podle normy Euro 6
Ostatní	T-SCHALTPLATTE MIT VGS 3
Ostatní	Ukazatel stavu zadních bezpečnostních pásů
Ostatní	Univerzální komunikační rozhraní (UCI)
Ostatní	Upevnění štítku registrační značky pro Itálii
Ostatní	Varovný indikátor poklesu tlaku v pneumatikách
Ostatní	Vnější zpětná zrcátka, elektricky sklopná
Ostatní	Vnitřní a vnější zrcátka s automatickou změnou odrazivosti
Ostatní	Vnitřní čalounění stropu látkové černé
Ostatní	Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou změnou odrazivosti
Ostatní	Vyhřívání sedadla pro řidiče a spolujezdce
Ostatní	Výkon přesměrován
Ostatní	Vznětový motor V6 OM642
Ostatní	WDC1668241A129985
Ostatní	Zadní náprava

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	Zdvihový objem 3,0 l
Ostatní	Zpětná kamera
Ostatní	ZUSATZCODE FUER DAEMMMATTE
Ostatní	Žaluzie chladiče

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / řízení	05. 02. 2023	Více info
brzdy / havárie	06. 06. 2022	Více info
airbag / zranění	21. 09. 2020	Více info
motor / požár	29. 09. 2018	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Nebyly nalezeny záznamy o barvě vozidla evidované výrobcem vozidla či při první registraci vozidla v ČR.

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	12. 12. 2024
Značení skel	NE

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.

KLIENTSKÝ KUPON

opravňuje k provedení bezpečnostního značení skel
SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS

s 50% slevou

Vozidlo

Značka a typ vozidla:

VIN (číslo karoserie):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pokyny

Tento KLIENTSKÝ KUPON slouží jako doklad pro provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS u Autorizovaných Pracovišť Cebia (dále jen pracoviště) se slevou 50 %.

Pro jeho využití vám doporučujeme následující postup:

- na www.cebia.cz/apc vyhledejte pro vás nejdostupnější pracoviště
- telefonicky dohodněte termín přistavení vozidla k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS
- na pracovišti předložte tento KLIENTSKÝ KUPON společně s technickým průkazem

Objednávka služby

- tento KLIENTSKÝ KUPON byl vydán Cebia, spol. s r.o., v rámci slevy po prověření historie vozidla
- tento KLIENTSKÝ KUPON opravňuje předložitele k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS vč. registrace do Systému OCIS za následujících finančních podmínek:

850 Kč vč. DPH

cenu hradí klient na pracovišti

Popis bezpečnostního značení skel SBZ OCIS a EUROVIN OCIS

- značení 6 skel vozidla technologií pískování kódu
- kód SBZ OCIS obsahuje 7 unikátních alfanumerických znaků
- kód EUROVIN OCIS obsahuje 17 alfanumerických znaků podle VIN vozidla
- vylepení 2 samolepicích etiket OCIS
- registrace do Systému OCIS
- vystavení OSVĚDČENÍ o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS a identifikační karty OCIS
- více informací naleznete na www.cebia.cz/piskovani

.....
datum provedení

.....
razítko a podpis pracoviště