

Auto-diagnostická data

TGS3s



Údaje o dílně

Název společnosti	SEMA CARS	Provincie	Řepy
Adresa	Žalanského, 1674/52a	PSČ	163 00
Město	PRAHA 17	E-mail	info@semacars.cz
Telefon			
Operátor	ing. Marek HAČECKÝ		

Data o vozidle

Registrační značka		VIN	68201
Obchodní značka	FORD	Model	S-Max II [15>23] (CD539)
Typ motoru	2.0 16v TDCi	ID vozidla*	T8CJ (132 kW)
Obrys	Jedno-místné	Období	[--/15>--/23]
Počítadlo ujetých km	155012 Km		

* identifikační kód odkazující na číslo VIN, nebo na kód motoru

Měřicí přístroje

Verze SW	2025.1
Sériové číslo VCI	DNOKT018542

Obecná data testu

Datum	20-03-2025
Doba startu	15:34

TGS3s

Typ systému	Stav	Chyby
ABS - - (ABS) Protiblokovací brzdový systém - -	P	NE
Brána příslušenství - - (APIM) Modul Protokolu Rozhraní Příslušenství - -	P	NE
Airbag - - (RCM) řídicí modul zádržného systému - -	P	NE
Audio ovládání - - (ACM) Řídicí modul audiozařízení - -	P	NE
Hlavní počítač - - (BCM) Modul ovládání karoserie - -	P	NE
Jednotka klimatizace - - (FCIM) modul předního řídicího rozhraní - -	P	NE
Měnič DC/DC - - (DCDC) Řídicí jednotka měniče DC/DC - -	P	NE
Přední kamera - - Modul zpracování obrazu (IMP-A) - -	P	NE
Ovládací páka řízení - - Modul sloupku řízení (SCCM) - -	P	NE
GPS - - (GPS) Globální polohovací systém - -	P	NE
Brána - - (GWM) modul brány - -	P	NE
Vstřikování nafty - - Řídicí jednotka hnacího agregátu (PCM) [--/15>--/18] -	P	NE
Dveře na straně spoluj - - (PDM) Modul dveří spolujezdce - -	P	NE
Dveře na straně řidiče - - (DDM) Modul dveří řidiče - -	P	NE
Tlak pneumatik - - (BCM) Modul ovládání karoserie - Hlavní počítač	P	NE
Parkovací asistence - - (PAM) Modul parkovací podpory - -	P	NE
Posilovač řízení - - (PSCM) Modul ovládání posilovače řízení - -	P	NE
Přístroje - - (IPC) Svazek přístrojové desky - -	P	NE
Management dálkového ovládání - - (RTM) modul kombinovaného vysílače a přijímače rádia - -	P	NE
Adaptive Cruise Control	--	--
Zav. prostor	--	--
Automatická převodovka	--	--
Zadní klimatizace	--	--
Řídicí jednotka detekce překážky, levá strana	--	--
Řídicí jednotka detekce překážky, pravá strana	--	--
Nastavení klimatizace/ohřevu sedadla	--	--
Snímač úhlu řízení	--	--
Elektronika řízení	--	--
Seřízení předních světel	--	--
Přední propojovací modul	--	--
ECU přívěsu	--	--
Čelní displej	--	--
Modul dynamické reakce	--	--
Přídavné topení	--	--
Detekce obsazeného sedadla	--	--
Nastavení Multicontour sedadla na straně spolujezdce	--	--

Nastavení sedadla, strana řidiče	--	--
Nastavení Multicontour sedadla na straně řidiče	--	--
Vyhřívání volantu	--	--
Systém měření redukčního činidla	--	--
Zadní multimediální systém	--	--
Digitální radio tuner	--	--
Kamery pro pomoc s parkováním	--	--
LEGENDA		
P	ECU rozpoznáno	
(!)	ECU nerozeznána	
--	Řídící jednotka nereagovala	

Razítko a podpis