

Znalec: Ing.Jiří Kosík,Vrchlického 21 695 01 Hodonín
Adresát : AP Insolvency, v. o. s. Divadelní 2973/5 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK

o ceně automobilu

066959/2025

Číslo objednávky:	LE2025/001
Tovární značka / typ vozidla:	VOLKSWAGEN
Druh vozidla:	Nákladní automobil skříňový
VIN:	WV1ZZZ2KZFX137967
RZ:	5AA8128

Počet stran:	11 + 1 přílohy foto
Počet předaných vyhotovení:	1
Vyhotovení číslo:	1

Znalecký posudek je vypracován s využitím metodiky doporučené Znaleckým standardem č.1/2022

0. ÚVOD

0.1 Žadatel o znalecký posudek

AP Insolvency, v. o. s.

Divadelní 1973/5 301 00 Plzeň IČ:29115469, zastoupená Ing. Jiřím Pospíšilem

Objednávka. č: LE2025/001 KSBR 56INS 2762/2025

Ze dne: 31.07.2025

Požadovaný termín: 31.08.2025

0.2 Účel vyžádání znaleckého posudku

1. Stanovení technické hodnoty, časové a obvyklé (tržní) ceny vozidla ke dni objednání

0.3 Datum, ke kterému je cena vozidla stanovena

08.08.2025

0.4 Podklady pro vypracování znaleckého posudku

Technický průkaz silničního motorového vozidla č.: UG 506739

Podklad(y) pro stanovení výchozí ceny: Cebia Cat

Metodické pomůcky: Znalecký standard č.1/2022

Fotodokumentace

Záznamy znalce z prohlídky vozidla

Archiv znalce

1. NÁLEZ

1.1 Identifikace vozidla

Druh vozidla / kategorie	:	Nákladní automobil skříňový	N1
Tovární značka / typ vozidla	:	VOLKSWAGEN	2KN
Obchodní označení	:	CADDY	
Identifikační čís. vozidla (VIN)	:	WV1ZZZ2KZFX137967	
Motor - palivo,výkon,zdvih. objem	:	NM	81/2750 1 968 cm ³
Emise	:	195/2013L	
Karoserie/nástava - výrobce	:	VOLKSWAGEN AG,Wolfsburg, SRN	
Karoserie/nástava - druh	:	skříňová dvoumístná	
Kola a pneumatiky na nápravě	:	1.	6J x 15 195/65 R15
(1-2-3-4), rozměry, montáž	:	2.	6J x 15 195/65 R15
(2) zdvojená	:	3.	
	:	4.	
Technický průkaz - série - číslo	:	UG 506739	
Schválené změny proti původnímu typu dle TP	:	nejsou	
Rok výroby	:	2015	
Způsob určení roku výroby	:	dle kopie TP	
Dat. a stát prvního uvedení do provozu	:	26.10.2015	stát : ČR
Dat. prvního uvedení do provozu v ČR	:	26.10.2015	
Technická prohlídka platná do	:	18.10.2025	
Registrační značka	:	5AA8128	
Vlastník vozidla (dovozce)	:	LE Montáže Zlín	
Počet předchozích vlastníků	:	2	minimálně :
Stav počítadla ujetých kilometrů	:	123 443	
Ujeté km dle provozovatele	:	123 443	
Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci	:	souhlasí	
Převládající způsob provozu	:	smíšený - stavby- obtížný terén	

1.2 Údaje o opravách

a poškození vozidla, opravách hlavních skupin, s uvedením důvodů opravy (výměny).

Dle záznamu v TP	:	bez záznamu
Dle dokladů vlastníka/provozovatele	:	nebyly předloženy
Dle sdělení vlastníka/provozovatele	:	
Zjištěno na vozidle	:	viz čl. 1.5.

1.2.1 Údaje o provedených výměnách nebo celkových opravách (CO) hlavních skupin

1.2.1.1 Motor

datum provedení výměny za továrně novou skupinu	:	ne
datum provedení CO (výměna za skupinu po CO)	:	ne
počet ujetých km v době výměny	:	0

1.2.1.2 Karosérie

datum provedení výměny za továrně novou skupinu	:	ne
datum provedení CO (výměna za skupinu po CO)	:	ne
počet ujetých km v době výměny	:	0

1.2.1.3 Ostatní skupiny

Skupina :

datum provedení výměny za továrně novou skupinu	:	ne
datum provedení CO (výměna za skupinu po CO)	:	ne
počet ujetých km v době výměny	:	0

1.2.1.4 Generální oprava celého vozidla - datum provedení

počet ujetých km v době GO	:	0
----------------------------	---	---

1.3 Výbava vozidla

	:	odpovídá
V čem výbava neodpovídá	:	
Neúplná - chybí	:	0
Mimořádná výbava	:	Ne

1.4 Prohlídka a zkušební jízda

Technický stav vozidla zjištěn prohlídkou dne:08.08.2025

Současně byla provedena identifikace a kontrola základních údajů a technických parametrů.
Další zjištění:

Zkušební jízda dne : 08.08.2025
 Důvod neprovedení zkušební jízdy :
 Vozidlo řídil : Kosík
 Stav vozovky, atmosférické : suchá
 Atmosférické podmínky : slunečno
 Počet ujetých km při zkušební jízdě : 2
 Stabilita vozidla - v přímé jízdě : stabilní
 Stabilita vozidla - v zatáčkách : stabilní
 Stabilita vozidla při brždění : stabilní

1.5 Technický stav jednotlivých skupin vozidla

Motor spojka:	Start pomocí náhradního zdroje, volnoběh pravidelný, kouřivost nezvýšena, únik oleje, akcelerace normální, rozjezd plynulý,	
Hodnocení technického stavu:	odpovídá době provozu a počtu ujetých km	S/P "%" "
		0

převodovka a rozdělovací převodovka	Nepoškozena, funkční, řazení rychlostních stupňů normální, hlučnost nezvýšena, rozdělovací nepoškozena, bez úniku oleje	
Hodnocení technického stavu:	odpovídá době provozu a počtu ujetých km	S/P "%" "
		0

Rozvodovka, zadní náprava, hnací hřídel	Bez mechanických poškození, únik oleje, kolové brzdy omezena funkčnost - info systém signalizuje závadu ABS, pérování a tlumiče nepoškozeny, hnací hřídel funkční, nepoškozen, bez vibrací, drobná povrchová poškození disků kol, važaduje kontrolu	
Hodnocení technického stavu:	horší ve vztahu k době provozu a počtu ujetých km	S/P "%" "
		-15

Přední náprava+řízení+rozvodovka+hnací hřídel:	Mechanicky nepoškozena, infosystém signalizuje závadu na ABS na řízení a stabilizaci podvozku Vyžaduje kontrolu a provedení servisu.Rozvodovka nepoškozena, hlučnost nezvýšena, hnací hřídel nepoškozen, tlumiče pérování funkční, povrchová koroze disků kol	
Hodnocení technického stavu:	horší ve vztahu k době provozu a počtu ujetých km	S/P "%"
		-20

Rám:		
Hodnocení technického stavu:		S/P "%"

Skříň karoserie:	Poškozen lak víka motoru, poškozen lem levého předního blatníku,bodová koroze pravého předního blatníku, koroze lemu pravých předních dveří, bodově poškozen lak nad čelním sklem, v místě poškození koroze, drobné oděrky laku po celé ploše karoserie	
Hodnocení technického stavu:	mírně horší ve vztahu k době provozu a počtu ujetých km	S/P "%"
		-15

Výbava karoserie:	Vadný akumulátor,elektroinstalace i osvětlení funkční, zámky funkční, přístroje funkční, povrchová poškození obou nárazníků	
Hodnocení technického stavu:	mírně horší ve vztahu k době provozu a počtu ujetých km	S/P "%"
		-5

0		
Hodnocení technického stavu:		S/P "%"

0		
Hodnocení technického stavu:		S/P "%"

1.6 Pneumatiky

1.6.1. Výchozí cena pneumatik prvomontáže (plášť a duše)

CNPP	Typ pneumatiky	cena bez DPH		
počet ks		+ duše [1 ks]		
5	195/65 R15	1 900	Kč	
0		0	Kč	
Cena celkem za pneumatiky z prvomontáže bez DPH				9 500

1.6.2. Pneumatiky na vozidle

PN 1 - CČPV [Kč]		
Umístění pneumatiky:	L 1	P 1
Kusů:	1	1
Typ:	GENERAL	GENERAL
Rozměr:	195/65 R15	195/65 R15
Druh:	zimní	zimní
Výchozí cena pneu. bez DPH:	1 300	1 300
Výchozí cena duše bez DPH:		
Technická hodnota (%):	50%	50%
Časová cena 1 pneu bez DPH	650	650

ZN 1 - CČPV [Kč]		
Umístění pneumatiky:	L 1	P 1
Kusů:	1	1
Typ:		
Rozměr:		
Druh:		
Výchozí cena pneu. bez DPH:		
Výchozí cena duše bez DPH:		
Technická hodnota (%):		
Časová cena 1 pneu bez DPH	0	0

Rezerva	
R	R
1	0
Continental	
195/65 R15	
letní	
1 900	
20%	
380	0

ZN1 (střední) - CČPV [Kč]				
Umístění pneumatiky:	L vnější	L vnitř.	P vnější	P vnitř.
Kusů:	1	1	1	1
Typ:	GENERAL		GENERAL	
Rozměr:	195/65 R15		195/65 R15	0
Druh:	zimní		zimní	
Výchozí cena pneu. bez DPH:	1 300		1 300	
Výchozí cena duše bez DPH:				
Technická hodnota (%):	50%		50%	
Časová cena 1 pneu bez DPH	650	0	650	0

ZN2 - CČPV [Kč]				
Umístění pneumatiky:	L vnější	L vnitř.	P vnější	P vnitř.
Kusů:	1	1	1	1
Typ:				
Rozměr:				
Druh:				
Výchozí cena pneu. bez DPH:				
Výchozí cena duše bez DPH:				
Technická hodnota (%):				
Časová cena 1 pneu bez DPH	0	0	0	0

Casová cena pneumatik na vozidle bez DPH :	2 980 Kč
---	-----------------

1.7 Mimořádná výbava

CČVM [Kč]	ks	Výchozí cena Kč bez DPH	Stáří roků (měsíců)	Stav při prohlídce	Techn. hodnota %	Časová cena v Kč bez DPH
Druh, typ:						
závěsné zařízení	1	9 500	10	nepoškozeno	20%	1 900
						0
						0
						0
						0
						0
Časová cena mimořádné výbavy bez DPH :						1 900

Poznámka:

2. POSUDEK

2.1 Stanovení technické hodnoty vozidla

(vozidlo jako celek)

2.1.1. Výpočet základní amortizace

Dat prvního uvedení do provozu: 26.10.2015

Doba provozu: DP = 10 roků

ZAD = 78,0 %

Pramen, zdůvodnění: Příloha č. 1. znaleckého standardu

Stav počítadla ujetých km: 123 443

Počet ujetých km: PKM = 123 443

ZAP = 59,4 %

Pramen, zdůvodnění: srážka za každých 1 000 km

Základní amortizace (aritmetický průměr):

ZA = 68,7 %

2.1.2. Výpočet redukované hodnoty vozidla (THVR)

Skupina	THSN	ZA	Technický stav	THS	PDS	PTHS
	%	%	± %	%	%	%
Vozidlo jako celek:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Motor spojka:	100,0	68,7	0,0	31,3	24,0	7,5
Převodovka a rozvodovka:	100,0	68,7	0,0	31,3	7,0	2,2
Rozvodovka, zadní náprava	100,0	68,7	-15,0	26,6	8,0	2,1
Přední náprava+řízení+rozvodovka	100,0	68,7	-20,0	24,5	13,0	3,2
Rám:			0,0	0,0		0,0
Skříň karoserie:	100,0	68,7	-15,0	26,6	22,0	5,9
Výbava karoserie:	100,0	68,7	-5,0	29,7	26,0	7,7
0			0,0	0,0		0,0
0			0,0	0,0		0,0
Redukovaná technická hodnota vozidla THRV v %:						28,6

2.2 Výchozí cena vozidla

Výše výchozí ceny CN:

622 000 Kč

bez DPH

Pramen, zdůvodnění:

Cebia Cat

2.3 Výpočet časové ceny vozidla (CČV)

Výchozí cena vozidla:	CN	622 000	Kč
Výchozí cena pneu. prvomontáže:	CNPP	9 500	Kč
Redukovaná cena vozidla:	CR	612 500	Kč
Redukovaná technická hodnota vozidla:	THVR	28,6	%
Časová cena vozidla bez pneu prvomont.:	THVR x CR	175 179	Kč
Časová cena pneu.na vozidle:	CČPV	2 980	Kč
Časová cena mimořádné výbavy:	CČVM	1 900	Kč
Časová cena vozidla:	CČV	180 059	Kč
Časová cena vozidla po zaokrouhlení:		180 100	Kč bez DPH

2.4 Výpočet obvyklé ceny

Koeficient prodejnosti vozidla: KP = 0,90

Pramen, zdůvodnění: Dle nabídky TIP CARS a S AUTO

$KP \times CČV$
 $0,90 \times 180\,100$
 Obvyklá cena vozidla bez DPH: 162 090 Kč

Obvyklá cena vozidla s DPH po zaokrouhlení:	196 000 Kč
--	-------------------

Slovy: jednostodevadesátšesttisíkorunčeských

Obvyklá cena vozidla bez DPH po zaokrouhlení:	162 000 Kč
--	-------------------

Slovy: jednostošedesátdvatisícekorunčeských
--

Obvyklá cena (obecná cena) je cena, která by byla dosažena při prodejích stejné, případně obdobné věci (dílu, skupiny, vozidla) nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obchodním styku v tuzemsku k datu ocenění. Přitom se zvažují všechny skutečnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobní poměru prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.

Závěr:

1. Znalec stanovil časovou a obvyklou (tržní) cenu vozidla.
2. Prohlašuji, že jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku a to ve smyslu §127 zákona č.99/1963 Sb.,Občanský soudní řád ve znání pozdějších předpisů

Objednavatel byl poučen o smyslu místního šetření, o závažnosti jeho odpovědí na dotazy znalce a případných následků při uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů zjišťovaných znalcem jako podklad pro zpracování znaleckého posudku.

Při stanovení cen znalec použil srovnávací metodu, cenové relace v době cenění a přihlédl ke stupni opotřebení.

Znalecká doložka:

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy krajského soudu v Brně dne 30.5.1990,č.j.Spr.1984/90 z oboru ekonomika, odvětví : ceny a odhady motorových vozidel
Znalecký posudek je zapsán ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem :
066959/2025

v Hodoníně

14.08.2025

Ing.Jiří Kosík

Přílohy:

Fotodokumentace

- | | |
|--|-----|
| 1) celkový pohled na vozidlo (předo-pravý) | 1 x |
| 2) celkový pohled na vozidlo (zado-pravý) | 1 x |
| 3) VIN | 1 x |
| 4) stav počítadla ujetých km | 1 x |
| 5) interier kabiny | |
| 6) výrazná poškození | 7 x |

WV1ZZZ2KZFX137967

123443







Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Krajský soud v Brně

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 172640 / 2025 Ev. číslo: 4fe3c326-0f44-4155-ad82-e20b500e3f8d
Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 1569020619
Věc: Znalecký posudek DADDY

Odesílatel:

ID schránky: 46fzt4v Typ datové schránky: OVM
Osoba: AP insolvency, v.o.s. Adresa: Divadelní 2973/5, Jižní
Předměstí, 30100 Plzeň, CZ

Dodáno do DS dne: 25.08.2025 11:07:13 **Odesláno do DS dne:** 25.08.2025 11:07:13
Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele:
Sp.zn. příjemce: KSBR 56 INS 2762 / 2025 Sp.zn. odesílatele: KSBR 56 INS 2762 / 2025
Lhůta končí: K rukám: Ne
Číslo zákona: Paragraf v zákoně: Odstavec paragrafu: Písmeno v paragrafu:

Ověření obálky: Podpis je platný
Podepsal: Informační systém datových schránek ? produkční prostředí Vystavil: PostSignum Qualified CA 4
Sériové číslo certifikátu: 016987ed Platnost: 20.02.2025 - 11.03.2028
Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK
Elektronický podpis: Platný Časové razítko: Platné (připojeno 25.08.2025 11:07:13)
Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 25.08.2025 10:40:49
Datum a čas autom. ověření: 25.08.2025 11:08:57

Počet podaných příloh:1

Číslo přílohy	Výsledek	Název příl. CRL	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1		CADDY 8128.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					

Čas ověření příloh: 25.08.2025 11:08:57 Ověření příloh: ověřováno automaticky

Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaheno vždy k datu a času dodání):

Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude

Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí

Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést

Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.

T	Technické parametry ¹ :	A=splňuje	N=nesplňuje
U	Uznávaný elektronický podpis / značka:	A=připojen	N=nepřipojen
K	Kvalifikované časové razítko:	A=připojeno	N=nepřipojeno
P	Uznáv. el. podpis kvalif. certifikát (platnost):	A=platný	N=neplatný
R	Kvalifikované časové razítko (platnost):	A=platné	N=neplatné
A	Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb ² :	A=ano	N=ne
C	Kvalifikované časové razítko:	A=platné	N=neplatné
V	Vytvořeno před zneplatněním certifikátu:	A=ano	N=ne

¹ Technické parametry - velikost, formát, škodlivý kód.² Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.