

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	8658364113
Datum aktivace kuponu:	17. 01. 2026 17:19:41
Platnost do:	16. 02. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WBA5K31050D486150

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
BMW

Model
ŘADA 5

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
190 kW

Objem
2993 ccm

Datum výroby
29. 10. 2013

Datum 1. registrace
04. 12. 2013

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2013	10/2013	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 29. 10. 2013 Stáří vozidla: 12 let 2 měsíce Barva vozidla: sophisto-grau brillant metallic – kód 0A90 Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: Není k dispozici			
	11/2013	5 km	 Německo	Záznam tachometru
	12/2013			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 04. 12. 2013 Doba od výroby po 1. registraci: 1 měsíc			
2015	03/2015	25 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2016	02/2016	40 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	03/2016	42 500 km		Záznam tachometru
	05/2016	46 000 km		Záznam tachometru
	07/2016	47 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	09/2016	47 000 km		Záznam tachometru
	10/2016	54 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	11/2016	57 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	12/2016	57 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2017	01/2017	57 000 km		Záznam tachometru
	01/2017		 Německo	Poškození
	02/2017			Inzerce vozidla
	03/2017	57 000 km		Inzerce vozidla
	06/2017	57 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	08/2017	57 000 km		Záznam tachometru
	10/2017	57 000 km		Záznam tachometru

11/2017

58 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Před registrací

Datum kontroly:

21. 11. 2017

Číslo protokolu:

CZ-3225-17-11-1096

11/2017

 Česko

Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:

24. 11. 2017

Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:

04. 12. 2013

Přihlášeno jako:

Ojeté

Barva vozu při přihlášení:

ŠEDÁ

11/2017

 Česko

Vystavení technického průkazu

2019

04/2019

70 000 km

Záznam tachometru

12/2019

82 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

23. 12. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3121-19-12-0832

12/2019

82 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

23. 12. 2019

Číslo protokolu:

CZ-510703-19-12-0267

2020

04/2020

83 000 km

Záznam tachometru

2021

01/2021

93 500 km

 Česko

Poškození

12/2021

103 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

22. 12. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3121-21-12-0614

12/2021

103 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

22. 12. 2021

Číslo protokolu:

CZ-510703-21-12-0216

2022

04/2022	104 000 km		Záznam tachometru
05/2022	104 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
06/2022	104 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
08/2022	104 000 km		Záznam tachometru
09/2022	104 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
10/2022	104 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
11/2022	104 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
12/2022	104 000 km	 Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly:

08. 12. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3122-22-12-0364

2023

01/2023	105 500 km		Záznam tachometru
12/2023	125 000 km	 Česko	Měření emisí

Datum kontroly:

04. 12. 2023

Číslo protokolu:

CZ-410553-23-12-0009

12/2023	125 000 km	 Česko	STK
---------	------------	---	-----

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

05. 12. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3108-23-12-0163

2024

10/2024	137 500 km	 Německo	Záznam tachometru
12/2024	138 500 km		Záznam tachometru

2025

12/2025	151 500 km	 Česko	STK
---------	------------	---	-----

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

08. 12. 2025

Číslo protokolu:

CZ-3122-25-12-0372

12/2025	151 500 km	 Česko	Měření emisí
---------	------------	---	--------------

Datum kontroly:

08. 12. 2025

Číslo protokolu:

CZ-410553-25-12-0039

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu


1 / 2

Datum	01/2017
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	1 000 – 2 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Kalkulace nákladů na opravu

2 / 2

Datum	01/2021
Země	ČR
Odhad nákladů na opravu	9 000 – 10 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Střecha
Stav tachometru	93 500 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 17. 01. 2026
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 17. 01. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	17. 01. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	Neověřeno
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Druh vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Označení modelu	530DX A
Speciální verze	5K41
Datum výroby	29.10.2013
Barva	sophisto-grau brillant metallic
Kód barvy	0A90
Vybavení	Leather Dakota/oyster/exclusive seam
Kód vybavení	LCOT
Kód motoru	N57T
Série	F11
SérieE	5K41
Převodovka	Automatic transmission
Řazení	AUT

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Aktivní ochrana chodců
Ostatní	Akumulátor AGM 90 Ah
Ostatní	Aplikace
Ostatní	Area-Code 2 pro DVD
Ostatní	Auto Start Stop funkce
Ostatní	Autom. ovládání zadních výklopných dveří
Ostatní	Automatická klimatizace
Ostatní	Automatická převodovka
Ostatní	Bederní opěrka řidič a spolujezdec
Ostatní	BMW kolo z leh. sl. turbínové prov. 452
Ostatní	Brake Energy Regeneration
Ostatní	CO2 rozsah
Ostatní	Connected Drive Services
Ostatní	Couvací kamera
Ostatní	Diodový mlhový světlomet
Ostatní	Dokumentace k vozidlu německy
Ostatní	German version
Ostatní	Hands-free s rozhraním USB
Ostatní	Hi-Fi systém reproduktorů
Ostatní	Ind. exteriér Line hliník hlazený

Ostatní	Indikace tlaku pneumatik
Ostatní	Inteligentní nouzové volání
Ostatní	Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
Ostatní	Jazyková verze německy
Ostatní	Kilometrový tachometr
Ostatní	Modern Line
Ostatní	Nastavení sedadla elektrické s pamětí
Ostatní	Navigační systém profesionální
Ostatní	Odpadnutí modelový tah písma
Ostatní	Ostřikovač světlometů
Ostatní	Paket Comfort
Ostatní	Parkovací zařízení (PDC)
Ostatní	Pneumatiky s nouzovým dojetím
Ostatní	Protisluneční roleta dveře zadní
Ostatní	Prov. z ušlech. dřeva jasanová textura
Ostatní	Přídavné zásuvky 12 V
Ostatní	Přídavný rozsah podle EU
Ostatní	Real-Time Traffic Information
Ostatní	Rohožky velur
Ostatní	Střešní lišta hliník hlazená
Ostatní	Štítek s upozorněním
Ostatní	TELESERVICES
Ostatní	Tlačítko zážitku z jízdy včetně ECO PRO
Ostatní	Vnitřní osvětlení
Ostatní	Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
Ostatní	Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním
Ostatní	Výbava kůže
Ostatní	Výběr vozidel centrální. objednávací proces
Ostatní	Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
Ostatní	Výstražný trojúhelník a spojovací taška

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace

jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	13. 09. 2024	Více info
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	sophisto-grau brillant metallic – kód 0A90
Barva při první registraci v CZ	Šedá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	17. 01. 2026
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI

Datum první registrace vozidla	04.12.2013
Datum první registrace vozidla v ČR	24.11.2017
Tovární značka	BMW
Obchodní označení	530D XDRIVE
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	BMW
Výrobce motoru	BMW
Typ motoru	N57D30A
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	190
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	2993
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	248
Maximální hmotnost povolena (kg)	2530
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2530

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 2
Délka celková (mm)	4907
Šířka celková (mm)	1860
Výška celková (mm)	1462
Rozvor (mm)	2968
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1160/1160
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1420/1420
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000/2000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4620/4620
Ráfky náprava 1	8J X 18 ET30
Pneumatiky náprava 1	245/45 R18 96Y
Ráfky náprava 2	8J X 18 ET30
Pneumatiky náprava 2	245/45 R18 96Y
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	75

Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	143/2013T
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	6,9/5,2/5,2

Další záznamy

IDV SRN, 1.REGISTRACE DNE 4.12.2013, DOKLADY: TP-EF741838; RZ-MCC7208|PROTOKOL STK Č. CZ-3225-17-11-1096|ROZCHOD: 1 600/1 626|Variabilní provedení vozidla:|F.1/F.2: 2 620/2 620 – při provozu s přípojným vozidlem|#N: 1 560/1 560 – pro zadní nápravu při provozu s přípojným vozidlem|#20-21: 225/55 R17 97Y 8Jx17 ET30|Dále je technicky možné alternativní použití pneumatik na ráfcích|#20-21: 245/40 R19 98Y 8 1/2Jx19 ET33|#20: 245/35 R20 95Y 8 1/2Jx20 ET33|#21: 275/30 R20 97Y 9Jx20 ET44|Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., IDV SRN

Emise CO2 (g/km)	153
------------------	-----

13. Fotky a inserce


Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/8

Foto


Datum pořízení

27. 02. 2017



A photograph of the front interior of a BMW 7 Series (F01). The view is from the driver's perspective, looking towards the dashboard. The steering wheel is made of light-colored leather with the BMW roundel in the center. Behind it, the instrument cluster features two large circular gauges. The dashboard and center console are finished with light-colored wood trim. The front seats are upholstered in light-colored leather with horizontal stitching. The center console has a gear selector and handbrake. The overall design is elegant and minimalist.





Záznam 2/8




Foto

Datum pořízení inzerátu

25. 03. 2017

Inzerovaný nájezd

57 169 km





Záznam 3/8



Foto









Datum pořízení inzerátu


06. 05. 2022

Inzerovaný nájezd

104 038 km







Záznam 4/8


Foto







Datum pořízení inzerátu



25. 06. 2022

Inzerovaný nájezd

104 038 km







Záznam 5/8

Foto






Datum pořízení inzerátu




21. 09. 2022

Inzerovaný nájezd

104 038 km







Záznam 6/8




Foto





Datum pořízení inzerátu

25. 09. 2022

Inzerovaný nájezd

104 038 km





Záznam 7/8





Foto



Datum pořízení inzerátu

18. 10. 2022

Inzerovaný nájezd

104 038 km







Záznam 8/8


Foto




Datum pořízení inzerátu


10. 11. 2022

Inzerovaný nájezd

104 038 km







Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.